

## 令和3年度阿蘇市通学路合同点検 対策機関一覧表

番号	小学校名 及び通し番号	危険箇所		対策実施担当						
		危険箇所の位置・形状	理由	阿蘇市			学校	道路管理者		警察
				教育課	政策防災課	建設課		県道	国道	
11	一の宮小学校11	一の宮小・中学校正門前交差点	道幅が狭い。通行量が多い。変則的な交差点で車が歩道を横切る。	○	○	○	○			○
12	一の宮小学校12	一の宮小・中学校入口交差点	変則的な交差点で停止線がわかりづらい。信号を見落とす車が多い。				○			○
13	一の宮小学校13	介護施設前交差点	見通しが悪く、歩道があることに運転手が気付きにくい。					○		
14	一の宮小学校14	一の宮小東側通学路（農道）	道の横は用水路で、数百mにわたり柵がない。	○			○			
16	阿蘇小学校2	阿蘇市乙姫・県道176号（内牧停車場乙姫線）・阿蘇小学校スクールバス停前	乗降人数が多く、道路への飛び出しを危惧する。また、車両の往来も多い。	○			○	○		○
17	阿蘇小学校3	阿蘇市黒川・国道57号線・黒川交差点・弁当のヒライ坊中店前	見通しがよく、車両速度が上がりやすいとともに、交通量が多い。	○			○		○	
18	阿蘇小学校4	阿蘇市黒川・国道57号線・阿蘇町坊中交差点・宮本精肉店前	道幅が狭く、交通量が多い。	○	○	○		○		
23	阿蘇小学校9	阿蘇市蔵原・向ヶ原1号踏切	踏切が設置されているとともに、道幅が狭く、見通しも悪い。	○	○	○				
26	阿蘇小学校12	阿蘇市蔵原・国道57号線・竹原交差点	国道側の交通量が多く、国道と旧道の合流地点となるため、スピード上げて通る車両も多い。				○		○	○
29	阿蘇小学校15	阿蘇市黒川・国道57号線・下西黒川バス停前	国道に横断歩道が設置されているが、歩行者番号がなく停止する車両はわずかである。また、道路脇から出てくる車両からは、道路横断中の歩行者が見えづらい。	○	○					○
30	阿蘇小学校16	阿蘇市黒川・元黒川踏切	通学路と線路が近く、フェンスや柵がないため子どもが容易に線路内に侵入できる。	○		○	○			
33	阿蘇西小学校2	大正橋交差点	速度を出した車が通行する。							○
34	阿蘇西小学校3	未来館前横断歩道	8M道路の交通量が多い。	○			○			○
35	阿蘇西小学校4	枳横断歩道	57号線の交通量が多い。	○		○				
36	阿蘇西小学校5	体育館前横断歩道	8M道路の交通量が多い。	○	○					
40	阿蘇西小学校9	赤水交差点	57号線の交通量が多い。	○						○
42	阿蘇西小学校11	旧尾ヶ石東部小入口三叉路	県道149号線の車が多い。	○	○			○		
50	内牧小学校7	内牧 からこり通りG	交通事故が多発している。							○
51	内牧小学校8	阿蘇市立体育館の裏通りH	交差点があるが、道幅が狭くなっている。	○		○	○			○
54	内牧小学校11	宝泉橋付近K	見通しの悪い交差点がある。			○	○			○
57	内牧小学校14	命護橋付近N	見通しの悪い四差路がある。	○	○	○	○			○
62	内牧小学校19	山田停留所の周辺	カーブで見通しが悪くなっている。			○		○		
64	波野小学校1	波野西大道橋付近交差点	高速車や大型車に注意。一時停止しない車がいる。		○	○				
65	波野小学校2	波野大道老人いこいの広場付近	道幅狭い。冬期に歩道の除雪がない。							○
66	波野小学校3	波野大道NTT西日本波野交換所付近	前方からの車が見えにくい。		○			○		