

発生物件等調書 No. 1

1. 発生物件	名称	発電機-原動機	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内型 E-AF 250KVA 1800RPM 60HZ	
	数量	1台	
2. 撤去年月日	平成28年1月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・4.5t		

写真:撤去状態(撤去材)




写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 2

1. 発生物件	名称	自動始動発電機盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W800×D1200×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年 1月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.6t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 3

1. 発生物件	名称	補機盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W800×D1200×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年1月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.6t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 4

1. 発生物件	名称	冷却水ポンプ	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	3φ3W200V 0.4KW	
	数量	2台	
2. 撤去年月日	平成28年 1月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.05t		



※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 5

1. 発生物件	名称	冷却塔	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	3φ3W 0.75KW	
	数量	1基	
2. 撤去年月日	平成28年1月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.15t		


写真:撤去状態(撤去材)



写真:処分状態 ※


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 6

1. 発生物件	名称	消音器	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様		
	数量	1台	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.25t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 7

1. 発生物件	名称	空気圧縮機	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様		
	数量	2台	
2. 撤去年月日	平成28年1月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.05t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 8

1. 発生物件	名称	燃料小出し槽	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	1000L A重油	
	数量	2台	
2. 撤去年月日	平成28年1月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.5t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 9


1. 発生物件	名称	沈砂池・調整池設備コントロールセンタ	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内自立盤(3面列盤) W600×D600×H2350	
	数量	3面(連盤)	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	1/2		
8. 現在の補助率	1/2		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・1.2t		

写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 10

1. 発生物件	名称	沈砂池・調整池設備補助継電器盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W700×D600×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	1/2		
8. 現在の補助率	1/2		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.4t		


写真:撤去状態(撤去材)



写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 11

1. 発生物件	名称	終沈・混和池設備コントロールセンタ	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内自立盤(4面列盤) W600×D600×H2350	
	数量	3面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		<p>写真:処分状態 ※</p>
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・1.2t		


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 12

1. 発生物件	名称	終沈・混和池設備補助継電器盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤(4面列盤) W700×D600×H2350	
	数量	4面	写真:処分状態 ※
2. 撤去年月日		平成28年2月	
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		30年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率		5.5/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量・・・1.6t	


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 13

1. 発生物件	名称	計装用コンプレッサ現場盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内自立盤 W1000×D1100×H1850	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	23年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	1/2		
8. 現在の補助率	1/2		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.15t		


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 14

1. 発生物件	名称	し渣処理設備現場操作盤	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内壁掛け盤 W800×D300×H900	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	1/2		
8. 現在の補助率	1/2		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.07t		<p>写真:処分状態 ※</p>


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 15

1. 発生物件	名称	初沈出口自動採水装置	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内自立盤 W700×D700×H1600	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	10年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.2t		<p>写真:処分状態 ※</p>


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 16

1. 発生物件	名称	次亜塩注入ポンプ現場操作盤	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内自立盤 W700×D600×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	23年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.15t		<p>写真:処分状態 ※</p>


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 17

1. 発生物件	名称	次亜塩貯留槽液位計盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋外壁掛け盤 W400×D350×H450	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	10年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.04t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 18

1. 発生物件	名称	放流水自動採水装置	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内自立盤 W700×D700×H1600	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	10年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.2t		写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 19

1. 発生物件	名称	流入水自動採水装置	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋外自立盤 W700×D700×H1600	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	10年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	1/2		
8. 現在の補助率	1/2		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.2t		

写真:撤去状態(撤去材)





写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 20

1. 発生物件	名称	二次処理水ポンプ現場操作盤	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内壁掛け盤 W500×D300×H750	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	23年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.05t		<p>写真:処分状態 ※</p>

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 21

1. 発生物件	名称	汚泥棟砂ろ過ポンプ現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内壁掛け盤 W500×D300×H750	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.05t		


写真:撤去状態(撤去材)



写真:処分状態 ※


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 22

1. 発生物件	名称	消泡水ポンプ現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内壁掛け盤 W550×D300×H750	
	数量	1面	
2. 撤去年月日		平成28年2月	写真:処分状態 ※
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		30年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率		5.5/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量・・・0.05t	


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 23

1. 発生物件	名称	ろ過水槽レベル	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	測定範囲0~6m	
	数量	1台	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	10年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.01t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 24

1. 発生物件	名称	鋼製加工品	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	SS400盤架台・消音器架台	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	平成28年2月		<p>写真:処分状態 ※</p>
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.15t		


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 25

1. 発生物件	名称	電線管	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	厚鋼電線管類	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	平成28年2月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.2t		


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 26

1. 発生物件	名称	ケーブル・その他電線	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	低圧ケーブル、制御ケーブル	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・1.5t		写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 27

1. 発生物件	名称	照明器具	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	FL40W-1灯用	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	平成28年2月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	30年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.02t		写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)