

発生物件等調書 No. 1


1. 発生物件仕様	名称	柱上気中開閉器	写真:撤去状態(撤去材)
		定格電圧 7, 2kV 定格電流 300A	
	数量	1式	
2. 撤去年月日		平成28年11月	
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		16年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率		5.5/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量・・・0.06t	

写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 2



1. 発生物件仕様	名称	電源引込	写真:撤去状態(撤去材)
		屋内自立盤 W900×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.9t		

写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 3

1. 発生物件	名称	受電	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内自立盤 W700×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.7t		<p>写真:処分状態 ※</p>

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 4



1. 発生物件	名称	No.1動力変圧器/No.2動力変圧器1	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W700×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.7t		

写真:処分状態 ※

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 5

1. 発生物件仕様	名称	No.1動力変圧器	写真:撤去状態(撤去材)
		屋内自立盤 W1200×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日		平成28年11月	
3. 耐用年数		20年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		32年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量・・・2.2t	

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 6



1. 発生物件	名称	No.1動力変圧器2次/母線連絡	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W700×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.8t		

写真:処分状態 ※


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 7

1. 発生物件仕様	名称	No.1動力フィーダ	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W1200×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・1t		


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 8

1. 発生物件仕様	名称	No.2動力フィーダ	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
		屋内自立盤 W1200×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・1t		<p>写真:処分状態 ※</p>

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 9

1. 発生物件	名称	No.2動力変圧器2次/発電機連絡盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様	屋内自立盤 W720×D2000×H2350	
	数量	1面	 <p>写真:処分状態 ※</p>
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.7t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 10


1. 発生物件仕様	名称	照明変圧器	写真:撤去状態(撤去材)
		屋内自立盤 W1000×D2000×H2350	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	20年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・1.1t		

写真:処分状態 ※


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 11

1. 発生物件仕様	名称	装柱材	写真:撤去状態(撤去材) 
		高圧カットアウト含む	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	平成28年11月		写真:処分状態 ※
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	16年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.2t		


※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 12

1. 発生物件仕様	名称	鋼材加工品	写真:撤去状態(撤去材)
		SS400	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	平成28年11月		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	32年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量・・・0.2t		

※自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No. 13

1. 発生物件仕様	名称	ケーブル類・その他電線	写真:撤去状態(撤去材) 
	数量	1式	
2. 撤去年月日		平成28年11月	写真:処分状態 ※
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		32年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量・・・1.5t	

※自治体が記入(添付)