



発生物件等調書 No.1

1. 発生物件	名称	初沈・送風機・脱臭設備コントロールセンタ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内自立形 鋼板製 H:2350×W:600×D:600	
	数量	4 面	
2. 撤去年月日	2019年4月 (平成31年4月)		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	34年 (1985年)		
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量 1式 … 1,050kg		写真:処分状態 ※


※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.2

1. 発生物件	名称	初沈・送風機・脱臭設備補助継電器盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内自立形 鋼板製 H:2350×W:700×D:600	
	数量	2面	
2. 撤去年月日	2019年4月 (平成31年4月)		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	34年 (1985年)		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量 1式・・・ 600kg		写真:処分状態 ※

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.3

1. 発生物件	名称	No.1初沈掻寄機現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内スタンド形 鋼板製 H:1600×W:400×D:300	
	数量	1面	
2. 撤去年月日		2019年4月 (平成31年4月)	写真:処分状態 ※
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		34年 (1985年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量 1面・・・ 80kg	


※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.4

1. 発生物件	名称	No.2初沈掻寄機現場操作盤	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	屋内スタンド形 鋼板製 H:1600×W:400×D:300	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	2019年4月 (平成31年4月)		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	34年 (1985年)		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量 1面・・・ 80kg		<p>写真:処分状態 ※</p>


※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.5

1. 発生物件	名称	水処理棟脱臭ファン現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内スタンド形 鋼板製 H:1600×W:500×D:300	
	数量	1面	
2. 撤去年月日		2019年4月 (平成31年4月)	写真:処分状態 ※
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		34年 (1985年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量 1面・・・ 90kg	


※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.6

1. 発生物件	名称	汚泥棟脱臭ファン現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	屋内スタンド形 鋼板製 H:1600×W:500×D:300	
	数量	1面	
2. 撤去年月日		2019年4月 (平成31年4月)	写真:処分状態 ※
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		34年 (1985年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量 1面・・・ 90kg	


※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.7

1. 発生物件	名称	初沈汚泥引抜量	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	検出器φ100、変換器、短管S.S	
	数量	1式	
2. 撤去年月日		2019年1月(平成31年1月)	
3. 耐用年数		10年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		34年(1985年)	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量 1式・・・30kg	写真:処分状態※


※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.8

1. 発生物件	名称	排水引抜量	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	検出器φ100、変換器、短管S.S	
	数量	1式	
2. 撤去年月日		2019年1月(平成31年1月)	写真:処分状態 ※
3. 耐用年数		10年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		34年(1985年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量 1式 … 30kg	

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.9

1. 発生物件	名称	電線管、支持材	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	鋼管製電線管 S. S製 配管支持材 S. S製	
	数量	1 式	
2. 撤去年月日	2017年12月 (平成29年12月)		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	34年 (1985年)		
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量 1式 … 100kg		写真:処分状態 ※

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.10

1. 発生物件	名称	ケーブル	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様	電力・制御・計装ケーブル	
	数量	1 式	
2. 撤去年月日		2017年12月 (平成29年12月)	
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間		7年	
5. 経過年数		34年 (1985年)	写真: 処分状態 ※
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		5.5/10	
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		概略重量 1式 … 500kg	

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.12

1. 発生物件	名称	ピット蓋	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	S.S製	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	2017年12月 (平成29年12月)		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	34年 (1985年)		
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量 1式 … 100kg		<p>写真:処分状態 ※</p>

発生物件等調書 No.12

1. 発生物件	名称	ピット蓋	<p>写真:撤去状態(撤去材)</p> 
	仕様	S.S製	
	数量	1式	
2. 撤去年月日	2017年12月 (平成29年12月)		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間	7年		
5. 経過年数	34年 (1985年)		
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	5.5/10		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	概略重量 1式 … 100kg		<p>写真:処分状態 ※</p>