








1.発生物件	名 称	アルミ笠木	写真： 
	仕様	アルミ	
	数量	309kg	
2. 撤去年月日		令和2年10月	写真： 
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

1.発生物件	名 称	アルミ手摺	写真： 
	仕様	アルミ	
	数量	80kg	
2. 撤去年月日		令和2年10月	写真：
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

1.発生物件	名 称	鋼製門扉	写真： 
	仕様	鉄	
	数量	45kg	
2. 撤去年月日		令和2年12月	写真：
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

r	名 称	アルミ製建具	写真： 
	仕様	アルミ	
	数量	320kg	
2. 撤去年月日		令和2年10月～12月	写真：
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

年 度 令和2年度
 工事名 阿蘇市浄化センター他建設工事その6
 発 生 物 件 等 調 書 No. 5

r	名 称	鋼製建具	写真： 
	仕様	鉄	
	数量	2,050kg	
2. 撤去年月日		令和2年10月～1月	写真： 
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

年 度 令和2年度
 工事名 阿蘇市浄化センター他建設工事その6
 発 生 物 件 等 調 書 No. 6

1.発生物件	名 称	ステンレス製建具	写真： 
	仕様	ステンレス	
	数量	390kg	
2. 撤去年月日		令和2年10月	写真：
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

年度 令和2年度

工事名 阿蘇市浄化センター他建設工事その6

発生物件等調書 No.7

r +A57:M99	名称	アルミ製二重床	写真： 
	仕様	アルミ	
	数量	1.560kg	
2. 撤去年月日		令和2年10月	写真：
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数		38年	
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

年度 令和2年度

工事名 阿蘇市浄化センター他建設工事その6



発生物件等調書 No.8

1.発生物件	名称	アルミスパンドレル	写真： 
	仕様	アルミ	
	数量	309kg	
2. 撤去年月日	令和2年10月		写真：
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数	38年		
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

年 度 令和2年度

工事名 阿蘇市浄化センター他建設工事その6

発生物件等調書 No. 9

1.発生物件	名 称	天井下地材	写真： 
	仕様	軽鉄	
	数量	320kg	
2. 撤去年月日	令和2年11月～令和3年1月		写真： 
3. 耐用年数			
4. 処分制限時間			
5. 経過年数	38年		
6. 売却予定価格			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			